



Крышка  
Габаритные размеры



Основание  
Присоединительные размеры



Крышка одевается на основание.  
Для приборов ПУ-П ,ППУ-ПТ,ППКП-П

4 отверстия для крепежа на несущую поверхность.